

《地砖破损严重 行人过往不便》跟踪报道

破损的路面已修好

本报记者 彭爱 摄影报道

【办好了】 近日，市区新华路沧州商城附近的停车场上，数十块破损的砖被清理干净，市政部门的工作人员给路面铺上了新砖，行人在此经过时方便多了。

【新闻回顾】日前，市民张先生向记者反映：市区沧州商城西侧的停车场上，数十块砖破损严重，给过往行人和车辆带来不便。

记者到现场看到，这个停车场上铺设了长方形的水泥砖块，中间四五米宽的通道上，不少砖松动、破损。几处破损严重的砖面，用碎砂石填充着。记者看到，不少市民骑电动自行车经过此处时一路颠簸，行人则大多紧靠通道两侧，从较为完整的砖面上通行。

11月25日，本报以《地砖破损严重 行人过往不便》为题报道了此事。

【部门行动】 记者就此事联系了市场街社区。工作人员表示，社区已将此事反映至相关部门。

12月6日，市政设施管理中心的施工人员来到现场，将停车场内破损的砖块进行清理，并开始平整地面。

12月12日，记者再次来到新华路沧州商城西侧停车场看到，破损的砖块已全部清除，地面上重新铺设了灰色水泥砖块。“现在路面平整了，不用担心路过时被绊倒了。”经过的市民孙女士高兴地说。



扫码看视频 新闻料更多

市政部门的工作人员给路面铺上了新砖……请用手机扫描二维码，观看相关视频。



创建全国文明城市 市容市貌提档升级

我为群众办实事

《暖气管道保温层缺失两年多》跟踪报道

暖气管道穿上“新衣”

本报记者 马晓彤 摄影报道



【办好了】 日前，沧州热力有限公司的工作人员来到运河区沧州监狱宿舍5号楼，为缺失保温层的暖气管道包上了新的保温层。

【新闻回顾】 前一段时间，沧州监狱宿舍居民刘先生向记者反映，小区5号楼附近的暖气管道保温层缺失了不少，这种情况已经持续了2年多。还有一些管道的保温层呈半脱落状态。

12月1日，本报以《暖气管道保温层缺失两年多》为题，报道了此事。

【部门行动】 消息见报后，沧州热力有限公司施工人员到现场查看。施工人员根据管道的型号和缺失保温层的数量等做了统计，并采购保温材料。

12月13日上午，施工人员来到沧州监狱宿舍，为5号楼附近缺失保温层的暖气管道包上了新的保温层。“感谢《沧州晚报》的关注和热力公司的及时处理，这下我们不用担心暖气管道热量流失了。”居民刘先生说。

扫码看视频 新闻料更多

暖气管道包上了新的保温层……请用手机扫描二维码，观看相关视频。



市区解放路

车位紧邻黄色路缘石 可否按时间提示停车

本报记者 刘冰祎 摄影报道



【市民反映】 日前，市民殷先生向记者反映：前一段时间，他到市区清风楼附近办事的时候，想找一个车位停车。他注意到，在解放桥西侧的非机动车道上画着一些停车位。这些停车位上都标明了允许停车的时间段。不过，殷先生还看到，这些车位旁的路缘石被涂成了黄色，应该是该路段禁止停车的意思。后来，他外出时留意到，解放路与朝阳街交叉口西侧的非机动车道上还有一些限时停车位，这些车位边的路缘石也是黄色的(上图)。殷先生想知道，这些停车位是否可以停车？

【部门回复】 就此问题，市公安交警支队一大队工作人员表示，市区解放路沿线路缘石涂黄是在施划停车位之前。后来，为了满足附近居民下班回家停车的需求，交管部门在解放路沿线施划了停车位。殷先生所反映路段上的停车位是限时停车位，市民可于当日18时30分至次日7时将车辆停放在车位里。路缘石上的黄漆他们会尽快上报处理。



地址：市区育红路与浮阳大道交叉口东北角

一团黑色线缆从路边线杆上方垂下，给过往市民带来不便。希望相关部门尽快到现场查看处理。

崔春梅 摄



地址：市区永济桥南运河西侧100米处

一处长方形井盖破碎，存在安全隐患。希望相关部门尽快更换井盖。

崔春梅 摄