

配件北路

埋设新管道 污水不再流

本报记者 李玲 摄影报道

【办好了】近日,运河区公园街道办事处安排施工人员在市区配件北路西头平房区附近,重新埋设污水管道,解决了下水道淤堵、污水外溢的问题。

【新闻回顾】日前,市民赵先生向本报帮办记者反映,每天用水高峰期,市区配件北路靠西头的小路上总是溢满污水。本报以为题对此事进行了报道。

【部门行动】记者陪同赵先生前往运河区公园街道办事处反映了此问题。经沟通协调,负责人很快安排吸污车清理了淤堵的下水道。

可是,一段时间后,该路段再次出现污水外溢。为避免污水结冰对居民造成困扰,公园街道办事处计划从根本上解

决污水管道淤堵、污水外溢的情况。

近日,街道办事处安排购置了新管道,派施工人员替换掉淤堵的排污管(右图),更换了东侧胡同口的井盖。

记者再次来到现场看到,污水不再外溢,原本湿漉漉的地面变得干爽。

“终于不用担心天冷小路结冰了。非常感谢公园街道办事处尽心尽力帮老百姓解决问题,也感谢晚报关注民生。”赵先生说。

扫码看 料更多

市区配件北路埋设新管道,污水不再流……请用手机扫描二维码,观看相关视频。



解放东路

“躺倒”的标示牌已移除

本报记者 张婧 摄影报道



【读者反映】日前,市民王女士向本报帮办记者反映,市区解放东路与建设南大街交叉口附近,道路中间左转弯的标示牌“躺倒”。

“前几天中午下班的时候,我看到左转弯的牌子倒了,上面的指示灯碎了一地。指示牌斜‘躺’在机动车道上,经过的机动车都绕着走。希望相关部门尽快将倒地的标示牌清走。”王女士说。

【现场调查】记者在市区解放东路与建设南大街交叉口,找到了“躺倒”的标示牌。

记者看到,标示牌和下面的支撑杆向南侧倒地,标示牌上的指示灯破碎,歪歪斜斜挂在支撑杆上,周围散落着很多碎玻璃。据沿街商户介绍,标示牌是被机动车撞倒的。

【相关部门】就此事,记者联系了市公安局交警支队指挥中心。工作人员详细记录下倒地标示牌的位置后表示,马上协调处理此事。

日前,相关部门已将倒地的标示牌移除。记者再次来到现场看到,“躺倒”的标示牌已清走,底座也被移除。

“感谢交警部门及时清理损坏的标示牌,同时感谢晚报关注民生。”王女士说。

扫码看 料更多

市区解放东路“躺倒”的标示牌已移除……请用手机扫描二维码,观看相关视频。



近日,新华区东环中街街道办事处南环东路社区邀请沧州建投物业服务有限公司专业人员垃圾分类知识讲解,解答居民在日常生活中的垃圾分类疑问。 贾永清 夏青 摄

解放路与求是大道交叉口东南角

临时井盖“下岗” 新井盖“登场”

本报记者 李玲 摄影报道



扫码看 料更多

市区解放路临时井盖“下岗”新井盖“登场”……请用手机扫描二维码,观看相关视频。



【读者反映】近日,市民陈女士向本报帮办记者反映,市区解放路与求是大道交叉口东南角有一个井盖缺失,放置的临时井盖与井口不符,存在安全隐患。

【现场调查】记者来到现场看到,临时井盖位于十字路口东南角的便道上,井口处盖着一个灰色圆形盖子,外形像一个大托盘,上面放置了一个黑色锥桶,提醒市民绕行。

记者观察发现,这个临时井盖与井口不符,井口要比井盖大一些。记者试着用手按了按,感觉有些晃动。

【部门行动】记者就此事联系了沧州市城市管理综合行政执法局。工作人员记录了有关情况,答复派人到现场查看后联系相关单位进行处理。

近日,记者再次来到现场看到,临时井盖已换成正规的通讯井盖。

“感谢城管部门联系相关单位更换了井盖,也感谢晚报反映民生。”陈女士说。

《路面坑洼行人出行不便》跟踪报道

坑洼路面修好了

本报记者 霍晓华 摄影报道

【办好了】市区军民南路和浮阳北大道交叉口西侧自行车道,坑洼不平的路面修好了。

【新闻回放】日前,市民张先生向本报帮办记者反映,市区军民南路和浮阳北大道交叉口西侧自行车道路面坑洼不平,给过往行人带来不便。本报以《路面坑洼 行人出行不便》为题对此事进行了报道。

【部门行动】记者就此事联系了市城市管理综合行政执法局。城管部门工作人员表示查看现场情况后,对路面进行修复。

日前,记者再次来到现场看到,路面已铺上沥青(右图),与周围路面齐平,踩上去很结实。

“路面修好,行人通行方便了。感谢城管部门解决问题,也感谢晚报关注民生。”张先生说。



扫码看 料更多

市区军民南路坑洼路面修好了……请用手机扫描二维码,观看相关视频。

